

FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO

Exmos. Expositores

- A todos os expositores que requisitarem ar comprimido, irá ser disponibilizado um ponto de ar comprimido na respetiva localização (enviar projeto) de onde cada expositor deverá derivar para as diversas máquinas.

É da responsabilidade de cada expositor colocar na entrada de cada máquina um filtro de ar e água de modo a precaver danos.

A EXPOSALÃO adverte de igual modo que no caso de solicitarem energia trifásica ou monofásica para máquinas, será da responsabilidade da parte dos expositores as máquinas virem equipadas com estabilizadores de tensão precavendo desta forma oscilação de corrente.



CARACTERISTICAS:

-Fornecimento de ar comprimido com 8 bar de pressão e caudal mín. 500l/s.

-As saídas das mangueiras do ar comprimido são de ½ polegada com válvula e encaixe rápido.